

INICIO RÁPIDO



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA NORTRONIC®



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

GUÍA TDS MANUAL DE USUARIO #34397
















www.norbar.com



GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA NORTRONIC®



www.norbar.com/HowtoUseANorTronic

<p>PASO 1</p>	      	<p>MANUAL DE USUARIO #34399</p>
<p>PASO 2</p>		<p>Do Not Move Start 5</p>
<p>PASO 3</p>	<p>Do Not Move Calculating</p> 	<p>No Target 0° 0.0 N·m</p> 
<p>PASO 4</p>	<p>TARGET SETUP DATA STORE ABOUT</p>	
<p>PASO 5</p>	  	<p>Set Target N·m 0.0</p>
<p>PASO 6</p>		<p>T = 330 332.1 N·m</p> 